



**ПЛАН**  
**по устранению нарушений по Акту выездной проверки от 27.01.2022 № 1,**  
**учетный № проверки 23220061000200765096**  
**в ГКУ СО КК «Динской СРЦН»**

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Отметка о выполнении
		Организация мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений	До 04.07.2022г.	Директор Пискунова О.Ю.	
1	Не обеспечено проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи. (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).	Провести испытания внутреннего противопожарного водопровода.	До 04.02.2022г.	Заместитель директора по ПБ Цыкало Ю.Ю.	Составлен АКТ испытаний ВВП на работоспособность от 28.01.2022г.
2	Отсутствует АКТ о перекатке пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).	Составить Акт о перекатке пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в срок до 04.02.2022г.	До 04.02.2022г.	Заместитель директора по ПБ Цыкало Ю.Ю.	Составлен АКТ о перекатке пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты от 28.01.2022г.
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Здание литер А,Б,Г.	Произвести замену внутренней части встроенных механизмов на дверях эвакуационных выходов (для выхода изнутри без	До 04.03.2022г.	Заместитель директора по ПБ Цыкало Ю.Ю.	Документация для приобретения комплектующих для дверей находится в стадии согласования и разработки.

	(п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).	использования ключа).			
4	Здание не в полном объеме обеспечено аварийным эвакуационным освещением. Здание литер А,Б,Г. (ст. 1, ст. 4, ст. 6 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.	Дополнительно установить осветительные лампы (аварийное освещение).	До 07.05.2022г.	Заместитель директора по ПБ Цыкало Ю.Ю.	Проводится консультация со специализированной организацией для принятия решения по устройству системы аварийного освещения.

Заместитель директора по пожарной безопасности



Ю.Ю. Цыкало